

Kit da barra estabilizadora, apoios e tirantes



PT

Tudo o que necessita!

Detritos, sal de estrada e outros fatores externos são algumas das causas frequentes para os danos visíveis na barra estabilizadora. O desgaste do revestimento da barra resulta na existência de ruído.



Atenção!

Quando a pintura do revestimento da barra estiver danificada junto dos pontos de fixação, substitua a barra estabilizadora, assim como os casquilhos de borracha.



Fig.1

Por esta razão, a SWAG oferece um kit de barra estabilizadora, por exemplo, para o modelo VW Golf IV, SWAG 30 93 6630 (ver Fig. 2), que além de incluir o kit de montagem, inclui a barra estabilizadora. Esta combinação permite uma reparação profissional e evita possíveis reclamações. Uma solução económica e eficiente para a oficina e para o cliente!



Fig.2 Kit de barra estabilizadora, apoios e tirantes SWAG 30 93 6630

Informe-se sobre outros kits de barra estabilizadora disponíveis!

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com