



Фиг. 1

RU

Всё для профессионального ремонта!

Комплекты стабилизатора со втулками и соединительными тягами

Щебень, соль, вода и другие факторы окружающей среды нередко являются причинами повреждения покрытия стабилизатора (рис. 2).


Часто из-за изношенного покрытия возникают посторонние шумы в виде скрипа.

Внимание!

Тот, кто при повреждениях покрытия меняет только втулки стабилизатора, подписывает себе «приговор» на получение рекламации. При наличии таких повреждений при замене втулок необходимо также менять и сам стабилизатор.

По этой причине febi bilstein предлагает комплект стабилизатора, например, для VW Golf IV SWAG № 30 93 6630 (рис. 1), который включает в себя не только втулки, тяги стабилизатора и монтажный комплект, но и сам стабилизатор. Этот комплект делает возможным осуществлять квалифицированный ремонт и предотвращать возможные рекламации. Это сэкономит СТО и клиентам время и деньги!

Рис. 1 Комплект стабилизатора со втулками и соединительными тягами SWAG № 30 93 6630



Фиг. 2

Больше технической информации Вы можете найти в он-лайн каталоге:
partsfinder.bilsteingroup.com