



FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO



Barras de torsión con recubrimiento de láminas de zinc

Eje trasero - Nissan Kubistar, Renault Kangoo

Fabricantes: Nissan
Renault

Modelos: Kubistar Kasten (X76)
Kangoo (KC0/1_, FC0/1_)

Año de fabricación: a partir de 1997

N.º de artículo: 813 0001 30 (kit)
812 0001 10
812 0002 10
812 0003 10
812 0004 10




Fig. 1: Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece barras de torsión con recubrimiento de la superficie optimizado (láminas de zinc).

Consulte la asignación actual en el catálogo de piezas.

En muchos de estos vehículos se producen roturas en las barras de torsión del eje trasero. El motivo es el recubrimiento de la superficie, que se daña por el impacto de piedras y esfuerzo mecánico. La consecuencia es la corrosión y, en última instancia, la fatiga del material. Si se rompen una o varias barras de torsión, la carrocería desciende tanto que gran parte de la rueda correspondiente quedará cubierta por el paso de rueda y, por lo tanto, el vehículo no será apto para la conducción.

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece, como solución de reparación, barras de torsión con un recubrimiento de la superficie optimizado. El denominado recubrimiento de láminas de zinc garantiza una larga vida útil de los componentes.

N.º de artículo	Denominación	Indicación de color	Referencia original	Marca
812 0004 10	Barra de torsión	■ ■ ■ ■	7700301726	L
812 0003 10	Barra de torsión	■ ■ ■ ■	7700301727	R
812 0001 10	Barra de torsión	■ ■ ■ □	8200217677	L
812 0002 10	Barra de torsión	■ ■ ■ □	8200217679	R
813 0001 30	Kit de barras de torsión	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □	7700301726 7700301727 8200217677 8200217679	L R L R

Para la sustitución, se debe tener en cuenta que las barras de torsión del lado frontal están marcadas con una L (lado de montaje izquierdo) o una R (lado de montaje derecho), además de con una indicación de color.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPPERT