



SERVICE INFO – INA 0009



Βελτιωμένοι τεντωτήρες 531 0564 30

Κατασκευαστές: Seat, Volkswagen


Μοντέλα:

Seat Cordoba, Ibiza
Volkswagen Polo

Κινητήρας: 1.4i 16V (AFH)

Κωδ. LuK-AS: 531 0564 30

Κωδικός OE: 036 109 243 J
036 109 243 G (αντικαταστάθηκε)
036 109 243 D (αντικαταστάθηκε)



Εικόνα 1: 531 0564 30 (μπροστινή όψη)


Ο τεντωτήρας 531 0564 30 είναι βελτιωμένος όσον αφορά τους θορύβους και κατασκευάστηκε ειδικά για τις παραπάνω εφαρμογές.

Υπόδειξη:

Η ασυνήθιστα παραμορφωμένη επιφάνεια επαφής δεν είναι κατασκευαστικό πρόβλημα!

Οι κόκκινες ενδείξεις (εικόνα 1 και εικόνα 2, βέλη) διευκρινίζουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα.

Οι κόκκινες ενδείξεις (εικόνα 1 και εικόνα 2, βέλη) διευκρινίζουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα.



Εικόνα 2: 531 0564 30 (πλάγια όψη)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT