

# NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | LUG2021 Blue Print ADN16847



Applicabile a:

Nissan Juke (F15), March 3, Micra (K12), Note (E11), NP200 (U90)



IT

## Gruppo carburante con unità carburante completa

### Funzione

Nel serbatoio carburante si trova un gruppo combinato di pompa carburante, filtro e sensore livello carburante. Il carburante viene pompato tramite una pompa elettrica attraverso il filtro carburante al sistema di iniezione del motore.

### Causa di malfunzionamento

Il motore non si avvia, stallo o prestazioni scadenti, possono essere indicatori di una pompa carburante difettosa. Ciò è dovuto alla pressione del carburante bassa o assente. La spia del motore potrebbe anche essere accesa e il codice di errore diagnostico P0087, "Pressione del sistema di alimentazione/sistema - Troppo bassa" o P0088, "Pressione del sistema di guida/del carburante - Troppo alta", sono memorizzati nell'unità di controllo del motore.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | [www.bilsteingroup.com](https://www.bilsteingroup.com)

**bilstein**group®